

常永小学校 (1)

(点検箇所) 飯喰 1511 付近 (イオンモール甲府昭和東側丁字路)

(要望)・横断歩道の設置

(駐車場所：イオンモール甲府昭和 駐車場)



(学校からの要望内容)

交通量がある上に、スピードを出す車及び右左折する車の多い危険な交差点です。住宅が造成され、新たに通学路になり、横断歩道のない道路を渡って登校しています。この交差点を横断する児童は現在5名ですが、今後増える見込みもあるため横断歩道の設置を要望いたします。

 : 点検箇所

※こちらの要望は、住民から町へ直接要望のあった箇所です。

資料1-3 (2)

常永小学校 (2)

(点検箇所)飯喰 1301-5 付近(「給食センター南」交差点東)

(要望)・一時停止の規制

(駐車場所：上河東区公会堂 駐車場)



(要望内容)

通学路として児童が利用する交差点です。

抜け道で急に車が出てくることがあり危険であるため、一時停止の規制を要望いたします。

○ : 点検箇所

□ : 駐車場所

常永小学校 (3)

(点検箇所) 飯喰 1608-2 付近 (常永小南西角交差点)

(要望)・信号機の設置

(駐車場所：常永ゆめ広場 駐車場)



(学校からの要望内容)

通学路として児童が利用する交差点です。交通量がある上にスピードを出す車も多い危険な交差点です。

令和4年度より旗振りボランティアを募り、安全確保を続けていますが、重大な事故の発生が危惧されるため、信号機の設置を要望いたします。

 : 点検箇所

 : 駐車場所