常永小学校

(点検箇所) 河西 738 付近 (河西交差点)

(要望)・歩道の拡幅

・退避場所の設置

(駐車場所:法界寺 駐車場)



(学校からの要望内容)

交通量の多い交差点であり、朝夕は車もスピードを出していて危険である。直 進車・左折車・右折車が入り乱れている。歩道はあるが、非常に細く、登下校の 安全確保が危惧される箇所であるため、歩道の幅を広げ、交差点の退避場所の設 置を要望いたします。

()

: 点検箇所



: 駐車場所