

総合評価

橋梁番号	橋梁名	最終更新日	点検種別	点検者名	契約番号	委託名	主構損傷1	防食損傷1	床版損傷1	下部損傷1	支承損傷1	落防損傷1	高欄損傷1	防護損傷1	地覆損傷1	舗装損傷1	排水損傷1
01140020	長登路橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第48号	平成22年度 町道橋梁点検業務	4	-	-	5	5	-	5	-	5	5	5
00570031	無名3号橋(道路橋)		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第48号	平成22年度 町道橋梁点検業務	-	-	2	5	-	-	-	5	5	5	-
00570032	無名3号橋(歩道橋)		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第48号	平成22年度 町道橋梁点検業務	5	5	5	5	5	-	-	5	5	5	5
00920040	無名4号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第48号	平成22年度 町道橋梁点検業務	-	-	5	5	-	-	-	5	5	5	-
03880050	無名5号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第48号	平成22年度 町道橋梁点検業務	-	-	5	5	-	-	-	2	5	5	-
00000060	上鎌田川橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第48号	平成22年度 町道橋梁点検業務	5	-	-	4	-	-	-	4	5	5	-
00000120	無名12号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第48号	平成22年度 町道橋梁点検業務	4	2	2	5	2	-	-	-	5	5	-
00000140	無名14号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第48号	平成22年度 町道橋梁点検業務	4	3	2	2	2	-	-	5	2	5	-
00000160	無名16号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第48号	平成22年度 町道橋梁点検業務	5	-	-	5	-	-	-	2	5	5	-
00000170	無名17号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第48号	平成22年度 町道橋梁点検業務	5	-	-	5	-	-	-	5	5	5	-
00000180	無名18号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第48号	平成22年度 町道橋梁点検業務	-	-	5	5	-	-	-	5	5	5	2
04030190	無名19号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第48号	平成22年度 町道橋梁点検業務	-	-	3	5	-	-	-	5	5	5	-
03290200	間川一の橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第48号	平成22年度 町道橋梁点検業務	5	-	-	5	-	-	-	5	5	5	-
00000220	無名22号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第48号	平成22年度 町道橋梁点検業務	5	-	-	5	-	-	-	5	5	5	2
03910230	無名23号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第48号	平成22年度 町道橋梁点検業務	5	-	-	5	-	-	-	5	5	5	2
00000260	無名26号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第48号	平成22年度 町道橋梁点検業務	-	-	5	5	-	-	-	4	5	5	-
00000290	鍛冶新居橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第48号	平成22年度 町道橋梁点検業務	3	-	-	5	-	-	-	5	5	5	2
00000300	飯喰橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第48号	平成22年度 町道橋梁点検業務	3	-	-	5	2	-	-	5	5	5	2
02810310	団地南橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第48号	平成22年度 町道橋梁点検業務	4	-	-	5	5	-	-	5	5	5	-
00000320	団地中央橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第48号	平成22年度 町道橋梁点検業務	4	-	-	5	5	-	-	5	2	5	-
02500370	無名37号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第48号	平成22年度 町道橋梁点検業務	-	-	3	5	-	-	-	5	5	5	-
00000380	無名38号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第48号	平成22年度 町道橋梁点検業務	-	-	5	3	-	-	-	5	5	3	-
00920390	無名39号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第48号	平成22年度 町道橋梁点検業務	-	-	3	4	-	-	-	5	5	5	-
02520400	洪川二の橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第48号	平成22年度 町道橋梁点検業務	5	2	5	3	5	-	-	5	5	5	-
04460460	無名46号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第48号	平成22年度 町道橋梁点検業務	-	-	5	3	-	-	-	5	5	5	-
01200470	無名47号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第48号	平成22年度 町道橋梁点検業務	-	-	3	5	-	-	-	5	5	5	-
00530500	無名50号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第48号	平成22年度 町道橋梁点検業務	-	-	3	5	-	-	-	5	5	5	-
00060070	無名7号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第2号	平成23年度 町道橋梁点検業務	-	-	4	3	-	-	-	5	5	5	-
04990080	無名8号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第2号	平成23年度 町道橋梁点検業務	-	-	4	5	-	-	-	-	-	5	-
02040090	無名9号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第2号	平成23年度 町道橋梁点検業務	-	-	3	5	-	-	-	5	5	-	-
03710100	無名10号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第2号	平成23年度 町道橋梁点検業務	-	-	2	5	-	-	-	5	3	3	-
03710110	無名11号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第2号	平成23年度 町道橋梁点検業務	-	-	2	5	-	-	-	5	5	5	-
10980130	無名13号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第2号	平成23年度 町道橋梁点検業務	-	-	3	5	-	-	-	5	5	5	-
02440150	無名15号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第2号	平成23年度 町道橋梁点検業務	-	-	5	5	-	-	-	5	5	4	5
10060240	無名24号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第2号	平成23年度 町道橋梁点検業務	-	-	2	3	-	-	-	3	5	3	-
02810270	無名27号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第2号	平成23年度 町道橋梁点検業務	-	-	5	5	-	-	-	5	5	3	-
02670330	無名33号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第2号	平成23年度 町道橋梁点検業務	-	-	2	3	-	-	-	5	2	5	-
00370340	無名34号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第2号	平成23年度 町道橋梁点検業務	-	-	5	5	-	-	-	5	-	5	-
02560420	無名42号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第2号	平成23年度 町道橋梁点検業務	-	-	4	5	-	-	-	3	5	5	-
02510430	無名43号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第2号	平成23年度 町道橋梁点検業務	-	-	3	5	-	-	-	5	5	5	-
02510440	無名44号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第2号	平成23年度 町道橋梁点検業務	-	-	5	5	-	-	-	-	5	3	-
00140450	無名45号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第2号	平成23年度 町道橋梁点検業務	-	-	5	3	-	-	-	5	5	5	-
01100480	無名48号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第2号	平成23年度 町道橋梁点検業務	-	-	5	5	-	-	-	5	5	3	-
00910490	無名49号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第2号	平成23年度 町道橋梁点検業務	-	-	5	5	-	-	-	5	5	5	-
01570510	無名51号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第2号	平成23年度 町道橋梁点検業務	-	-	2	3	-	-	-	5	-	5	-
01440520	無名52号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第2号	平成23年度 町道橋梁点検業務	-	-	1	5	-	-	-	-	3	5	-
00000530	無名53号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第2号	平成23年度 町道橋梁点検業務	-	-	3	5	-	-	-	-	-	5	-

総合評価

橋梁番号	橋梁名	伸縮損傷1	点検損傷1	主部材損傷2	二次損傷2	主構対策1	防食対策1	床版対策1	下部対策1	支承対策1	落防対策1	高欄対策1	防護対策1	地覆対策1	舗装対策1	排水対策1	伸縮対策1	点検対策1	主部材対策2
01140020	長登路橋	5	-	4	5	A	-	-	A0	A0	-	A0	-	A0	A0	A0	A0	-	A
00570031	無名3号橋(道路橋)	-	-	2	5	-	-	M	A0	-	-	-	A0	A0	A0	-	-	-	M
00570032	無名3号橋(歩道橋)	-	-	5	5	A0	A0	A0	A0	A0	-	-	A0	A0	A0	A0	-	-	A0
00920040	無名4号橋	-	-	5	5	-	-	A0	A0	-	-	-	A0	A0	A0	-	-	-	A0
03880050	無名5号橋	-	-	5	2	-	-	A0	A0	-	-	-	M	A0	A0	-	-	-	A0
00000060	上鎌田川橋	-	-	4	4	A0	-	-	A	-	-	-	A	A0	A0	-	-	-	A
00000120	無名12号橋	-	-	2	2	A	M	M	A0	M	-	-	-	A0	A0	-	-	-	M
00000140	無名14号橋	-	-	2	2	A	B	M	M	M	-	-	A0	M	A0	-	-	-	M
00000160	無名16号橋	-	-	5	2	A0	-	-	A0	-	-	-	M	A0	A0	-	-	-	A0
00000170	無名17号橋	-	-	5	5	A0	-	-	A0	-	-	-	A0	A0	A0	-	-	-	A0
00000180	無名18号橋	-	-	5	2	-	-	A0	A0	-	-	-	A0	A0	A0	M	-	-	A0
04030190	無名19号橋	-	-	3	5	-	-	B	A0	-	-	-	A0	A0	A0	-	-	-	B
03290200	間川一の橋	-	-	5	5	A0	-	-	A0	-	-	-	A0	A0	A0	-	-	-	A0
00000220	無名22号橋	-	-	5	2	A0	-	-	A0	-	-	-	A0	A0	A0	M	-	-	A0
03910230	無名23号橋	-	-	5	2	A0	-	-	A0	-	-	-	A0	A0	A0	M	-	-	A0
00000260	無名26号橋	-	-	5	4	-	-	A0	A0	-	-	-	A	A0	A0	-	-	-	A0
00000290	鍛冶新居橋	-	-	3	2	B	-	-	A0	-	-	-	A0	A0	A0	M	-	-	B
00000300	飯喰橋	-	-	3	2	B	-	-	A0	M	-	-	A0	A0	A0	M	-	-	B
02810310	団地南橋	-	-	4	5	A	-	-	A0	A0	-	-	A0	A0	A0	-	-	-	A
00000320	団地中央橋	-	-	4	2	A	-	-	A0	A0	-	-	A0	M	A0	-	-	-	A
02500370	無名37号橋	-	-	3	5	-	-	B	A0	-	-	-	A0	A0	A0	-	-	-	B
00000380	無名38号橋	-	-	3	3	-	-	A0	B	-	-	-	A0	A0	B	-	-	-	B
00920390	無名39号橋	-	-	3	5	-	-	B	A	-	-	-	A0	A0	A0	-	-	-	B
02520400	渋川二の橋	-	-	2	5	A0	M	A0	B	A0	-	-	A0	A0	A0	-	-	-	M
04460460	無名46号橋	-	-	3	5	-	-	A0	B	-	-	-	A0	A0	A0	-	-	-	B
01200470	無名47号橋	-	-	3	5	-	-	B	A0	-	-	-	A0	A0	A0	-	-	-	B
00530500	無名50号橋	-	-	3	5	-	-	B	A0	-	-	-	A0	A0	A0	-	-	-	B
00060070	無名7号橋	-	-	3	5	-	-	A	B	-	-	-	A0	A0	A0	-	-	-	B
04990080	無名8号橋	-	-	4	5	-	-	A	A0	-	-	-	-	-	A0	-	-	-	A
02040090	無名9号橋	-	-	3	5	-	-	B	A0	-	-	-	A0	A0	-	-	-	-	B
03710100	無名10号橋	5	-	2	3	-	-	M	A0	-	-	-	A0	B	B	-	A0	-	M
03710110	無名11号橋	5	-	2	5	-	-	M	A0	-	-	-	A0	A0	A0	-	A0	-	M
10980130	無名13号橋	-	-	3	5	-	-	B	A0	-	-	-	A0	A0	A0	-	-	-	B
02440150	無名15号橋	5	-	5	4	-	-	A0	A0	-	-	-	A0	A0	A	A0	A0	-	A0
10060240	無名24号橋	5	-	2	3	-	-	M	B	-	-	-	B	A0	B	-	A0	-	M
02810270	無名27号橋	-	-	5	3	-	-	A0	A0	-	-	-	A0	A0	B	-	-	-	A0
02670330	無名33号橋	5	-	2	2	-	-	M	B	-	-	-	A0	M	A0	-	A0	-	M
00370340	無名34号橋	-	-	5	5	-	-	A0	A0	-	-	-	A0	-	A0	-	-	-	A0
02560420	無名42号橋	-	-	4	3	-	-	A	A0	-	-	-	B	A0	A0	-	-	-	A
02510430	無名43号橋	-	-	3	5	-	-	B	A0	-	-	-	A0	A0	A0	-	-	-	B
02510440	無名44号橋	-	-	5	3	-	-	A0	A0	-	-	-	-	A0	B	-	-	-	A0
00140450	無名45号橋	-	-	3	5	-	-	A0	B	-	-	-	A0	A0	A0	-	-	-	B
01100480	無名48号橋	-	-	5	3	-	-	A0	A0	-	-	-	A0	A0	B	-	-	-	A0
00910490	無名49号橋	-	-	5	5	-	-	A0	A0	-	-	-	A0	A0	A0	-	-	-	A0
01570510	無名51号橋	-	-	2	5	-	-	M	B	-	-	-	A0	-	A0	-	-	-	M
01440520	無名52号橋	-	-	1	3	-	-	C	A0	-	-	-	-	B	A0	-	-	-	C
00000530	無名53号橋	-	-	3	5	-	-	B	A0	-	-	-	-	-	A0	-	-	-	B

総合評価

橋梁番号	橋梁名	二次部材対策	主構評点	主構重み	主構健全	防食評点	防食重み	防食健全	床版評点	床版重み	床版健全	下部評点	下部重み	下部健全	支承評点	支承重み	支承健全	総合判定	総合健全
01140020	長登路橋	A0	4	0.2	0.8	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	A	0.96
00570031	無名3号橋(道路橋)	A0	5	0.2	1	5	0.2	1	2	0.2	0.4	5	0.2	1	5	0.2	1	M	0.88
00570032	無名3号橋(歩道橋)	A0	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	A0	1
00920040	無名4号橋	A0	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	A0	1
03880050	無名5号橋	M	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	M	1
00000060	上鎌田川橋	A	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	4	0.2	0.8	5	0.2	1	A	0.96
00000120	無名12号橋	M	4	0.2	0.8	2	0.2	0.4	2	0.2	0.4	5	0.2	1	2	0.2	0.4	M	0.6
00000140	無名14号橋	M	4	0.2	0.8	3	0.2	0.6	2	0.2	0.4	2	0.2	0.4	2	0.2	0.4	M	0.52
00000160	無名16号橋	M	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	M	1
00000170	無名17号橋	A0	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	A0	1
00000180	無名18号橋	M	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	M	1
04030190	無名19号橋	A0	5	0.2	1	5	0.2	1	3	0.2	0.6	5	0.2	1	5	0.2	1	B	0.92
03290200	間川一の橋	A0	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	A0	1
00000220	無名22号橋	M	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	M	1
03910230	無名23号橋	M	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	M	1
00000260	無名26号橋	A	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	A	1
00000290	鍛治新居橋	M	3	0.2	0.6	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	M	0.92
00000300	飯喰橋	M	3	0.2	0.6	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	2	0.2	0.4	M	0.8
02810310	団地南橋	A0	4	0.2	0.8	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	A	0.96
00000320	団地中央橋	M	4	0.2	0.8	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	M	0.96
02500370	無名37号橋	A0	5	0.2	1	5	0.2	1	3	0.2	0.6	5	0.2	1	5	0.2	1	B	0.92
00000380	無名38号橋	B	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	3	0.2	0.6	5	0.2	1	B	0.92
00920390	無名39号橋	A0	5	0.2	1	5	0.2	1	3	0.2	0.6	4	0.2	0.8	5	0.2	1	B	0.88
02520400	渋川二の橋	A0	5	0.2	1	2	0.2	0.4	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	M	0.88
04460460	無名46号橋	A0	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	3	0.2	0.6	5	0.2	1	B	0.92
01200470	無名47号橋	A0	5	0.2	1	5	0.2	1	3	0.2	0.6	5	0.2	1	5	0.2	1	B	0.92
00530500	無名50号橋	A0	5	0.2	1	5	0.2	1	3	0.2	0.6	5	0.2	1	5	0.2	1	B	0.92
00060070	無名7号橋	A0	5	0.2	1	5	0.2	1	4	0.2	0.8	3	0.2	0.6	5	0.2	1	B	0.88
04990080	無名8号橋	A0	5	0.2	1	5	0.2	1	4	0.2	0.8	5	0.2	1	5	0.2	1	A	0.96
02040090	無名9号橋	A0	5	0.2	1	5	0.2	1	3	0.2	0.6	5	0.2	1	5	0.2	1	B	0.92
03710100	無名10号橋	B	5	0.2	1	5	0.2	1	2	0.2	0.4	5	0.2	1	3	0.2	0.6	M	0.8
03710110	無名11号橋	A0	5	0.2	1	5	0.2	1	2	0.2	0.4	5	0.2	1	5	0.2	1	M	0.88
10980130	無名13号橋	A0	5	0.2	1	5	0.2	1	3	0.2	0.6	5	0.2	1	5	0.2	1	B	0.92
02440150	無名15号橋	A	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	A	1
10060240	無名24号橋	B	5	0.2	1	5	0.2	1	2	0.2	0.4	3	0.2	0.6	3	0.2	0.6	M	0.72
02810270	無名27号橋	B	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	3	0.2	0.6	B	0.92
02670330	無名33号橋	M	5	0.2	1	5	0.2	1	2	0.2	0.4	3	0.2	0.6	2	0.2	0.4	M	0.68
00370340	無名34号橋	A0	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	M	1
02560420	無名42号橋	B	5	0.2	1	5	0.2	1	4	0.2	0.8	5	0.2	1	5	0.2	1	A0	0.96
02510430	無名43号橋	A0	5	0.2	1	5	0.2	1	3	0.2	0.6	5	0.2	1	5	0.2	1	B	0.92
02510440	無名44号橋	B	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	B	1
00140450	無名45号橋	A0	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	3	0.2	0.6	5	0.2	1	B	0.92
01100480	無名48号橋	B	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	3	0.2	0.6	B	0.92
00910490	無名49号橋	A0	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	5	0.2	1	B	1
01570510	無名51号橋	A0	5	0.2	1	5	0.2	1	2	0.2	0.4	3	0.2	0.6	5	0.2	1	A0	0.8
01440520	無名52号橋	B	5	0.2	1	5	0.2	1	1	0.2	0.2	5	0.2	1	3	0.2	0.6	C	0.76
00000530	無名53号橋	A0	5	0.2	1	5	0.2	1	3	0.2	0.6	5	0.2	1	5	0.2	1	B	0.92

総合評価

橋梁番号	橋梁名	E1E2判定内容主部材	C判定内容主部材	M判定内容主部材	E1E2判定内容二次部材	C判定内容二次部材	M判定内容二次部材
01140020	長登路橋						
00570031	無名3号橋(道路橋)			床版:剥離・鉄筋露出			
00570032	無名3号橋(歩道橋)						
00920040	無名4号橋						
03880050	無名5号橋						防護柵:変形・欠損
00000060	上鎌田川橋						
00000120	無名12号橋			主構:腐食,防食機能の劣化、床版:剥離・鉄筋露出			支承:土砂詰り
00000140	無名14号橋			主構:腐食,防食機能の劣化,床版:剥離・鉄筋露出,下部工:ひび割れ,その他			地覆:変形,欠損、支承:土砂詰り
00000160	無名16号橋						防護柵:変形・欠損
00000170	無名17号橋						
00000180	無名18号橋						排水:土砂詰り
04030190	無名19号橋			床版:剥離・鉄筋露出			
03290200	間川一の橋						
00000220	無名22号橋						排水:土砂詰り
03910230	無名23号橋						排水:土砂詰り
00000260	無名26号橋						
00000290	鍛治新居橋						排水:土砂詰り
00000300	飯喰橋						支承:土砂詰り、排水:土砂詰り
02810310	団地南橋						
00000320	団地中央橋						地覆:変形・欠損
02500370	無名37号橋						
00000380	無名38号橋						
00920390	無名39号橋						
02520400	渋川二の橋			主構:防食機能の劣化			
04460460	無名46号橋						
01200470	無名47号橋						
00530500	無名50号橋						
00060070	無名7号橋						
04990080	無名8号橋						
02040090	無名9号橋						
03710100	無名10号橋			床版の貫通ひび割れ、ガードレール支柱部の地覆欠損			
03710110	無名11号橋			床版下面にエフロレッセンス析出			防護柵:変形・欠損
10980130	無名13号橋						
02440150	無名15号橋						支承:土砂詰り
10060240	無名24号橋			プレキャスト桁下面の鉄筋露出			舗装面のひび割れ
02810270	無名27号橋						防護柵:変形・欠損
02670330	無名33号橋			右側地覆の上流側面が鉄筋露出を伴う欠損が生じている			
00370340	無名34号橋						排水:土砂詰り
02560420	無名42号橋						
02510430	無名43号橋						
02510440	無名44号橋						排水:土砂詰り
00140450	無名45号橋						排水:土砂詰り
01100480	無名48号橋						
00910490	無名49号橋						排水:土砂詰り
01570510	無名51号橋			床版下面のかぶり不足による鉄筋露出			支承:土砂詰り、排水:土砂詰り
01440520	無名52号橋		床版下面にかぶり不足による鉄筋露出箇所が複数				
00000530	無名53号橋						地覆:変形・欠損

総合評価

橋梁番号	橋梁名	最終更新日	点検種別	点検者名	契約番号	委託名	主構損傷1	防食損傷1	床版損傷1	下部損傷1	支承損傷1	落防損傷1	高欄損傷1	防護損傷1	地覆損傷1	舗装損傷1	排水損傷1
00260540	無名54号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第2号	平成23年度 町道橋梁点検業務	-	-	3	5	-	-	-	-	3	3	-
01580550	無名55号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第2号	平成23年度 町道橋梁点検業務	-	-	3	3	-	-	-	5	4	5	-
00000560	無名56号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第2号	平成23年度 町道橋梁点検業務	-	-	2	2	-	-	-	3	5	5	-
00000570	無名57号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第2号	平成23年度 町道橋梁点検業務	-	-	3	2	-	-	-	5	5	5	-
00000580	無名58号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第2号	平成23年度 町道橋梁点検業務	-	-	2	2	-	-	-	5	5	3	-
01600590	無名59号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第2号	平成23年度 町道橋梁点検業務	-	-	3	3	-	-	-	5	5	5	-
01610600	無名60号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第2号	平成23年度 町道橋梁点検業務	-	-	5	3	-	-	-	5	5	3	-
00000610	無名61号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第2号	平成23年度 町道橋梁点検業務	-	-	2	5	-	-	-	-	-	5	-
00000620	無名62号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第2号	平成23年度 町道橋梁点検業務	-	-	3	3	-	-	-	5	-	5	-
01620630	無名63号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第2号	平成23年度 町道橋梁点検業務	-	-	5	5	3	-	-	5	2	5	-
00000640	無名64号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第2号	平成23年度 町道橋梁点検業務	-	-	5	5	5	-	-	5	2	5	-
00000650	無名65号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第2号	平成23年度 町道橋梁点検業務	-	-	2	5	5	-	-	-	5	5	-
00920660	無名66号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第2号	平成23年度 町道橋梁点検業務	-	-	2	5	5	-	-	5	2	5	-
00000670	無名67号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第2号	平成23年度 町道橋梁点検業務	-	-	5	5	5	-	-	5	5	2	-
00000680	無名68号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第2号	平成23年度 町道橋梁点検業務	-	-	5	5	5	-	-	-	5	5	-
02420690	無名69号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第2号	平成23年度 町道橋梁点検業務	-	-	2	5	5	-	-	2	2	5	-
00000700	無名70号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第2号	平成23年度 町道橋梁点検業務	-	-	5	5	5	-	-	-	-	5	-
02500710	無名71号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第2号	平成23年度 町道橋梁点検業務	-	-	2	2	5	-	-	5	5	5	-
02580720	無名72号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第2号	平成23年度 町道橋梁点検業務	-	-	2	5	5	-	-	5	2	5	-
04330730	無名73号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第2号	平成23年度 町道橋梁点検業務	-	-	3	5	5	-	-	-	5	5	-
05180740	無名74号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第2号	平成23年度 町道橋梁点検業務	-	-	5	5	5	-	-	-	-	5	-
02940750	無名75号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第2号	平成23年度 町道橋梁点検業務	-	-	5	5	5	-	-	-	-	5	-
02730760	無名76号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第2号	平成23年度 町道橋梁点検業務	-	-	2	5	5	-	-	5	5	5	-
00070770	無名77号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第2号	平成23年度 町道橋梁点検業務	-	-	5	5	5	-	-	-	-	5	-
00140780	無名78号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第2号	平成23年度 町道橋梁点検業務	-	-	3	5	5	-	-	5	2	4	-
00000790	無名79号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第2号	平成23年度 町道橋梁点検業務	-	-	2	5	5	-	-	5	5	3	-
00000800	無名80号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第2号	平成23年度 町道橋梁点検業務	-	-	2	5	5	-	-	5	5	2	-
10260810	無名81号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第2号	平成23年度 町道橋梁点検業務	-	-	3	5	5	-	-	5	5	4	-
11140820	無名82号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第2号	平成23年度 町道橋梁点検業務	-	-	5	5	5	-	-	-	-	4	-
11160830	無名83号橋		定期点検	(株)富士エンジニアリング	第2号	平成23年度 町道橋梁点検業務	-	-	5	5	5	-	-	-	-	5	-

総合評価

橋梁番号	橋梁名	伸縮損傷1	点検損傷1	主部材損傷2	二次損傷2	主構対策1	防食対策1	床版対策1	下部対策1	支承対策1	落防対策1	高欄対策1	防護対策1	地覆対策1	舗装対策1	排水対策1	伸縮対策1	点検対策1	主部材対策2
00260540	無名54号橋	-	-	3	3	-	-	B	A0	-	-	-	-	B	B	-	-	-	B
01580550	無名55号橋	-	-	3	4	-	-	B	B	-	-	-	A0	A	A0	-	-	-	B
00000560	無名56号橋	-	-	2	3	-	-	M	M	-	-	-	B	A0	A0	-	-	-	M
00000570	無名57号橋	-	-	2	5	-	-	B	M	-	-	-	A0	A0	A0	-	-	-	M
00000580	無名58号橋	-	-	2	3	-	-	M	M	-	-	-	A0	A0	B	-	-	-	M
01600590	無名59号橋	-	-	3	5	-	-	B	B	-	-	-	A0	A0	A0	-	-	-	B
01610600	無名60号橋	-	-	3	3	-	-	A0	B	-	-	-	A0	A0	B	-	-	-	B
00000610	無名61号橋	-	-	2	5	-	-	M	A0	-	-	-	-	-	A0	-	-	-	M
00000620	無名62号橋	-	-	3	5	-	-	B	B	-	-	-	A0	-	A0	-	-	-	B
01620630	無名63号橋	-	-	5	3	-	-	A0	A0	B	-	-	A0	M	A0	-	-	-	A0
00000640	無名64号橋	-	-	5	2	-	-	A0	A0	A0	-	-	A0	M	A0	-	-	-	A0
00000650	無名65号橋	-	-	2	5	-	-	M	A0	A0	-	-	-	A0	A0	-	-	-	M
00920660	無名66号橋	-	-	2	2	-	-	M	A0	A0	-	-	A0	M	A0	-	-	-	M
00000670	無名67号橋	-	-	5	2	-	-	A0	A0	A0	-	-	A0	A0	M	-	-	-	A0
00000680	無名68号橋	-	-	5	5	-	-	A0	A0	A0	-	-	-	A0	A0	-	-	-	A0
02420690	無名69号橋	-	-	2	2	-	-	M	A0	A0	-	-	M	M	A0	-	-	-	M
00000700	無名70号橋	-	-	5	5	-	-	A0	A0	A0	-	-	-	-	A0	-	-	-	A0
02500710	無名71号橋	-	-	2	5	-	-	M	M	A0	-	-	A0	A0	A0	-	-	-	M
02580720	無名72号橋	-	-	2	2	-	-	M	A0	A0	-	-	A0	M	A0	-	-	-	M
04330730	無名73号橋	-	-	3	5	-	-	B	A0	A0	-	-	-	A0	A0	-	-	-	B
05180740	無名74号橋	-	-	5	5	-	-	A0	A0	A0	-	-	-	-	A0	-	-	-	A0
02940750	無名75号橋	-	-	5	5	-	-	A0	A0	A0	-	-	-	-	A0	-	-	-	A0
02730760	無名76号橋	-	-	2	5	-	-	M	A0	A0	-	-	A0	A0	A0	-	-	-	M
00070770	無名77号橋	-	-	5	5	-	-	A0	A0	A0	-	-	-	-	A0	-	-	-	A0
00140780	無名78号橋	-	-	5	2	-	-	B	A0	A0	-	-	A0	M	A	-	-	-	B
00000790	無名79号橋	-	-	2	5	-	-	M	A0	A0	-	-	A0	A0	B	-	-	-	M
00000800	無名80号橋	-	-	2	5	-	-	M	A0	A0	-	-	A0	A0	M	-	-	-	M
10260810	無名81号橋	-	-	3	4	-	-	B	A0	A0	-	-	A0	A0	A	-	-	-	B
11140820	無名82号橋	-	-	5	4	-	-	A0	A0	A0	-	-	-	-	A	-	-	-	A0
11160830	無名83号橋	-	-	5	5	-	-	A0	A0	A0	-	-	-	-	A0	-	-	-	A0

総合評価

橋梁番号	橋梁名	E1E2判定内容主部材	C判定内容主部材	M判定内容主部材	E1E2判定内容二次部材	C判定内容二次部材	M判定内容二次部材
00260540	無名54号橋						
01580550	無名55号橋						
00000560	無名56号橋			床版下面の鉄筋露出			下部工-ひび割れ
00000570	無名57号橋			下部工鉛直方向ひび割れ			
00000580	無名58号橋			橋面からの貫通ひび割れ			舗装面に床版下面への貫通ひび割れ
01600590	無名59号橋						
01610600	無名60号橋						
00000610	無名61号橋			床版下面の打継目ひび割れ、漏水			
00000620	無名62号橋						
01620630	無名63号橋						地覆-ひび割れ
00000640	無名64号橋						地覆-変形・欠損
00000650	無名65号橋			床版-漏水・遊離石灰			
00920660	無名66号橋			床版-漏水・遊離石灰、豆板			地覆-変形・欠損
00000670	無名67号橋						舗装-ひび割れ
00000680	無名68号橋						
02420690	無名69号橋			床版-剥離・鉄筋露出、豆板			地覆-変形・欠損
00000700	無名70号橋						
02500710	無名71号橋			床版-剥離・鉄筋露出、ひび割れ 下部工-剥離、ひび割れ			
02580720	無名72号橋			床版-剥離・鉄筋露出、豆板			地覆-変形・欠損
04330730	無名73号橋						
05180740	無名74号橋						
02940750	無名75号橋						
02730760	無名76号橋			床版下面-あばた、大径の石混入			
00070770	無名77号橋						
00140780	無名78号橋						地覆(剥離・鉄筋露出、変形・欠損)
00000790	無名79号橋			床版-漏水・遊離石灰がつらら状となっている			
00000800	無名80号橋			床版-漏水・遊離石灰、貫通ひび割れ			
10260810	無名81号橋						
11140820	無名82号橋						
11160830	無名83号橋						

健全性診断結果・点検調査

No.	0010H001		路線名		町道10号線		橋梁名		町道10号線(常永)跨線橋		適用示方書		設計荷重		所管事務所		昭和町建設課												
竣工年	昭和53		橋長(m)		169.66		幅員(m)		14.8		主な橋梁形式		24H交通量		-		点検者名												
部材区分			損傷程度の評価区分(径間別、構造物別)													損傷箇所及び損傷内容		最終点検年月	対策区分		健全性指数								
	主材	部材別	上部工			Sp1	Sp2	Sp3	Sp4	Sp5	Sp6	Sp7	Sp8	Sp9	Sp10	Sp11	部材別①	部材別②				部材別①	部材別②	評価点	重み	健全性指数			
			番号	記号	区分																								
主部材	主桁(主構)	本体 主構材料	31	Mg	コンクリート	2	2	2					2					2		(Sp1~3,7~9)漏水・遊離石灰、(Sp2,6)剥離・鉄筋露出、(Sp6,8)その他(漏水跡)	2011/01/28	M	C	2.00	0.20	0.40			
			32	Mg	コンクリート				5	5		2	2	5	5														
			33	Mg	コンクリート							2																	
			防食機能																										
		床版	本体 床版材料	41	Ds	コンクリート	5	5	5	5	3	5	5	5	2	5	2		2		(Sp5,9,11)漏水・遊離石灰	2011/01/28	B	C	2.00	0.20	0.40		
				構造物番号			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			(A1,P1,5,6,7,A2)ひびわれ、(A1,P2~7,9,10,A2)その他(漏水跡)、(P1,7,8,10,A2)剥離・鉄筋露出、(P7,8)うき、(P1,4,5,6)その他(落書き)、(A1,P1,2,4,10,A2)漏水・遊離石灰、(P2,3,6,8,9,10)その他(土砂堆積)								
				下部工記号			A1	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	A2											
				躯体本体			2	2	2	4	2	2	2	1	1	4	2	2					2011/01/28	C			2.00	0.20	0.40
				基礎工																									
二次部材	下部工	支承1 (起点側)	本体			1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		5		(P1)その他(土砂堆積)	2011/01/28	M	M	5.00	0.20	1.00			
			モルタル			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		5			2011/01/28					A0		
			アンカーボルト																										
		支承2 (終点側)	本体		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		5		2011/01/28	A0							
			モルタル		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		5		2011/01/28	A0							
			アンカーボルト																										
				落橋防止構造																									
				伸縮装置			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		5		2011/01/28	A0						
		高欄																											
		防護柵	71	Gf	防護柵	4	4	4	4	4	1	1	3	1	4	4		1		(Sp1~11)腐食、(Sp6,7,9)ゆるみ・脱落、(Sp7,8)変形・欠損	2011/01/28	M							
	地覆	74	Fg	地覆	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5		3		(Sp2)変形・欠損	2011/01/28	B								
	舗装	51	Pm	舗装	1	3	1	3	5	3	3	3	3	3	1		1		(Sp1~4,6~8,10,11)路面の凹凸	2011/01/28	M								
	排水装置	72	Dr	排水施設	3	5	5	3	3	5	5	3	5	5	3		3		(Sp1,4)腐食、(Sp1,4,5)その他(取付金具の腐食)	2011/01/28	B								
	照明施設	73	Lt	照明施設	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		5			2011/01/28	A0								
	点検施設																												
健全性総合診断結果					総合判定区分					M					総合健全性指数					0.64									
各判定区分の内容	判定区分		判定区分E1, E2の箇所及び内容													判定区分Cの箇所及び内容				判定区分Mの箇所及び内容									
	主部材		-													橋脚:うき				主桁:その他(漏水跡)、下部工:その他(土砂堆積)、その他(落書き)									
	二次部材		-													※梁下面に若干のうきが見られる。桁下を貸し出しているため、第三者被害が発生するおそれがある。				防護柵:ゆるみ・脱落、舗装:路面の凹凸									
補修履歴	補修番号		補修年月		工事番号		工事名																						
コメント																													

(凡例)

損傷程度の評価区分と評価点
 a (5) 損傷なし
 b (4) 小
 c (3) 損傷程度
 d (2) 大
 e (1) 大
 * ()内数値は評価点を示す。

対策区分の判定区分
 A₀: 点検の結果から、損傷は認められない。
 A: 損傷が軽微で補修を行う必要がない。
 B: 状況に応じて補修を行う必要がある。
 M: 維持工事に対応する必要がある。
 C: 速やかに補修等を行う必要がある。
 E1: 橋梁構造の安全性の観点から、緊急対応の必要がある。
 E2: その他、緊急対応の必要がある。
 S: 詳細調査の必要がある。
 Z: 今回、点検ができなかった部材等。
 -: 今回、点検の対象外となる部材等。

(注1) 緊急性の判定
 E1>E2>C>M>B>A>A₀
 (注2) 伸縮装置の対策区分の判定区分は排水形式を考慮しない評価である。
 (注3) 損傷部位(径間番号で表示)床版、主桁(主構)、防食機能、高欄、防護柵、地覆、舗装、排水施設、点検施設
 (下部工番号で表示)下部工、支承、落橋防止システム、伸縮装置
 (注4) 鋼およびコンクリート表面における損傷内容を以下の色で識別する。
 :腐食
 :その他(落書き)→評価せず
 (注5) コンクリート橋の橋梁形式別診断部位区分を以下に示す。
 桁橋 : 床版、主桁、防食機能
 床版橋 : 床版、防食機能

健全性診断結果・点検調査

No.	0381H002		路線名		町道381号線		橋梁名		町道381号線(大鎌田)跨線橋		適用示方書		設計荷重		所管事務所		昭和町建設課										
竣工年	1986年12月		橋長(m)		104		幅員(m)		13.3		主な橋梁形式		24H交通量		-		点検者名										
部材区分			損傷程度の評価区分(径間別、構造物別)										損傷度総合		損傷箇所及び損傷内容			最終点検年月	対策区分		健全性指数						
			上部工			Sp1	Sp2	Sp3	Sp4	Sp5			部材別①	部材別②				部材別①	部材別②	評価点	重み	健全性指数					
			番号	記号	区分																						
主部材	主桁(主構)	本体主構材料	31	Mg	鋼	5			5	5			4	1	1					2011/01/28	B	M	4	0.20	0.80		
			32	Mg	鋼			5																			
		33	Mg	鋼		4																					
		防食機能		61	Pt	塗装	1	1	3	1	1																
		床版	本体床版材料	41	Ds	コンクリート	5	2	1	2	2			1	1												
			構造物番号			11	12	13	14	15	16			2						2011/01/28	M		2	0.20	0.40		
			下部工記号			A1	P1	P2	P3	P4	A2																
			躯体本体			5	5	5	5	5	2																
			基礎工																								
二次部材	下部工	支承1(起点側)	本体				3	3	3	3	3			1	1					2011/01/28	B	C	1	0.20	0.20		
			モルタル				5	5	5	5	5																
			アンカーボルト				3	3	3	3	3																
		支承2(終点側)	本体			1	3	3	3	3																	
			モルタル			5	5	5	5	5																	
			アンカーボルト			3	3	3	3	3																	
				落橋防止構造				4	4	4	5			4	1												
				伸縮装置			5	5	5	5	5	5		5	1												
		高欄	71	Ra	高欄		4	4					4	1													
		防護柵	72	Gf	防護柵	5	3	3	1	1			1	1													
		地覆	74	Fg	地覆	5	5	3	5	5			3	1													
		舗装	51	Pm	舗装	5	1	5	5	5			1	1													
	排水装置	73	Dr	排水施設	1	1	1	1	1			1	1														
	照明施設	75	Lt	照明施設	5	5	5	5	5			5	1														
	点検施設	-	-	-																							
健全性総合診断結果						総合判定区分		M		総合健全性指数		0.36															
各判定区分の内容		判定区分		判定区分E1, E2の箇所及び内容										判定区分Cの箇所及び内容			判定区分Mの箇所及び内容										
		主部材		-										防護柵:剥離,うき			橋台・橋脚:その他(土砂堆積)、その他(漏水跡)										
		二次部材		-										※3径間は鉄道に対して、4・5径間は本線走行車両に対して第三者被害の恐れがある。			支承・排水設備:土砂詰り										
補修履歴		補修番号		補修年月		工事番号		工事名		工 事 概 要																	
コメント																											

(凡例)
 損傷程度の評価区分と評価点 対策区分の判定区分
 a (5) 損傷なし
 b (4) 小
 c (3) 損傷程度
 d (2)
 e (1) 大
 * ()内数値は評価点を示す。

A₀: 点検の結果から、損傷は認められない。
 A: 損傷が軽微で補修を行う必要がない。
 B: 状況に応じて補修を行う必要がある。
 M: 維持工事に対応する必要がある。
 C: 速やかに補修等を行う必要がある。
 E1: 橋梁構造の安全性の観点から、緊急対応の必要がある。
 E2: その他、緊急対応の必要がある。
 S: 詳細調査の必要がある。
 Z: 今回、点検ができなかった部材等。
 -: 今回、点検の対象外となる部材等。

(注1) 緊急性の判定
 E1>E2>C>M>B>A>A₀
 (注2) 伸縮装置の対策区分の判定区分は排水形式を考慮しない評価である。
 (注3) 損傷位置 (径間番号で表示)床版、主桁(主構)、防食機能、高欄、防護柵、地覆、舗装、排水施設、点検施設 (下部工番号で表示)下部工、支承、落橋防止システム、伸縮装置
 (注4) 鋼およびコンクリート表面における損傷内容を以下の色で識別する。
 :防食機能の劣化
 :腐食
 :その他(落書き)→評価せず
 (注5) コンクリート橋の橋梁形式別診断部位区分を以下に示す。
 桁橋 :床版、主桁、防食機能
 床版橋 :床版、防食機能